

# 车辆检查工单

## Vehicle Inspection Worksheet

商号:成都迎动科技发展(成都)有限公司

地址:成都市成华区二仙桥 188 号

邮编: 610031

电话: 028-86671627

### 账单预览

jjc 先生

四川省

成都市

移动电话: 199\*\*\*\*9139

会员卡号: N/A

工单编号
10230313031341811011
出单日期
2023-03-13 15:20:50

品牌&车型	车牌号	保修起始日期
一汽大众奥迪 100 2.6L	川 S11111	2023-03-13 15:13:42
进厂日期	前台	收银员
2023-03-13 15:13:42	老罗	/

### 前部

大灯	小灯	雾灯	转向灯	示宽灯
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
保险杠	前挡雨刷	大灯喷洗	前挡喷水	油漆情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

### 后部

倒车灯	刹车灯	保险杠	后雨刷	油漆情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

左 部

轮胎状态情况	轮毂螺丝情况	前车门开合情况	前车窗开合情况	后车门开合情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
后车窗开合情况	制动摩擦片情况	制动盘磨损情况	车身油漆情况	
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	

右 部

轮胎状态情况	轮毂螺丝情况	前车门开合情况	前车窗开合情况	后车门开合情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
后车窗开合情况	制动摩擦片情况	制动盘磨损情况	车身油漆情况	
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	

上 部

天窗开合情况	天窗老化/漏水情况	车漆情况	尾鳍情况	其他情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

确认时间：2023-03-13 15:13:57

前 台：老罗

结算：核查真伪请扫条码：



10230313031341811011

说明：

以上检查项目只代表当前静态的检查结果，不对车辆使用时/后负责，该情况不能反应用车时和用车后的其他状态，如有车辆发生故障或需要维修保养的请到相关维保门店进行。