

车辆检查工单

Vehicle Inspection Worksheet

商号:成都迎动科技发展(成都)有限公司

地址:成都市成华区二仙桥188号

邮编:610031

电话:028-86671627

账单预览

哥哥先生

四川省

成都市

移动电话:193****3679

会员卡号:N/A

工单编号

10230328115552991010

出单日期

2023-06-26 13:39:37

品牌&车型	车牌号	保修起始日期
奔驰 雪豹 2.0T-柴油	川 A12334	2023-03-28 11:55:53
进厂日期	前台	收银员
2023-03-28 11:55:53	丁丁(技术)	丁丁(技术)

前部

大灯	小灯	雾灯	转向灯	示宽灯
暂未发现异常情况	好吃驰骋疆场吃的好 喜剧检查的呼吸好刺 激粗辅导员的	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
保险杠	前挡雨刷	大灯喷洗	前挡喷水	油漆情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

后部

倒车灯	刹车灯	保险杠	后雨刷	油漆情况
哈戳戳就差一点工商 局就发东西花擦经济	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

法关系看

左 部

轮胎状态情况	轮毂螺丝情况	前车门开合情况	前车窗开合情况	后车门开合情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
后车窗开合情况	制动摩擦片情况	制动盘磨损情况	车身油漆情况	
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	

右 部

轮胎状态情况	轮毂螺丝情况	前车门开合情况	前车窗开合情况	后车门开合情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况
后车窗开合情况	制动摩擦片情况	制动盘磨损情况	车身油漆情况	
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	

上 部

天窗开合情况	天窗老化/漏水情况	车漆情况	尾鳍情况	其他情况
暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况	暂未发现异常情况

确认时间：2023-03-28 14:13:51

前 台：丁丁（技术）

结算：核查真伪请扫条码：



10230328115552991010

说明：

以上检查项目只代表当前静态的检查结果，不对车辆使用时/后负责，该情况不能反应用车时和用车后的其他状态，如有车辆发生故障或需要维修保养的请到相关维保门店进行。